


Lokalitet **4 Ankomstareal, Østmarken**

Problemstilling	Rodet ankomstareal, bakkende biler mv.
------------------------	--

Udpegning	Skole/Kommune
------------------	---------------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Sandagervej			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Det eksisterende ankomstareal foran skolen er rodet og indretningen medfører bakkende biler og biler, der krydser fortovet. Desuden anvendes ankomstarealet til krydsende cyklister fra Sandagervej til cykelparkeringen på vestsiden af skolen. Der er dårlige oversigtsforhold fra Østmarken til Bakmøllevvej primært med vest.


Løsningsforslag

Etablering af ankomstareal med afsætningslomme og korttidsparkering med udstignings- og gangareal bag parkerede biler. Ind- og udkørsel separeres og arealet ensrettes med et midterareal til korttidsparkering. Østmarken tilsluttes cirkulationsarealet men pålægges vigepligt. Der etableres fortov hele vejen rundt om cirkulationsarealet.

Forventet effekt

Faktisk trafiksikkerhed	X					
Oplevet trafiksikkerhed	X					
Fartdæmpning	X					
Selvforklarende	X					

Principskitse



Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Ankomstareal		800.000
Parkeringsplads		200.000
Sum		1.000.000