

## Lokalitet

## 3 Vangvejen/Hødehøjvej

<b>Problemstilling</b>	Dårlig oversigt
------------------------	-----------------

<b>Udpegning</b>	Kommune
------------------	---------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%



## Eksisterende forhold



## Eksisterende forhold

Krydset ved Hødehøjvej/Vangvejen er et prioriteret F-kryds, hvor Hødehøjvej er primærvejen. Der er afmærket en vigelinje på tværs af hele kørebanearealet på Vangvejen, og ellers er der ingen afmærkning på Vangvejen og Hødehøjvej. Der er ingen cykelfaciliteter på de to veje.

## Løsningsforslag

Der opsættes A11 Færligt vejkrus fra begge sider på Hødehøjvej og hastigheden nedskiltes til 60 km/t pga. dårlige oversigtforhold. Eksisterende træer i krydset fjernes.

## Forventet effekt

Faktisk trafiksikkerhed	X				
Oplevet trafiksikkerhed	X				
Fartdæmpning	X				
Selvforklarende	X				

## Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Forbedret skiltning	4 stk	20.000
Beskæring af beplantning		0
<b>Sum</b>		<b>20.000</b>

## Principskitse

