


## Lokalitet

## 6 Thomasmindevej - ombygning af sideheller

<b>Problemstilling</b>	Cyklister klemmes i fartdæmpere
------------------------	---------------------------------

<b>Udpegnings</b>	Kommune/Skole
-------------------	---------------

Uheld i alt (2014-2018)	1	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	1	Let. Tilskadekomne	0
	<b>ÅDT</b>	<b>Gns. hast</b>	<b>85%</b>
Thomasmindevej			



## Eksisterende forhold



## Eksisterende forhold

Der er etableret fartdæmpere på Thomasmindevej udformet som forsatte sideheller med indsnævring til ét spor. Sidehellerne er udformet med cykelsluse på 1,0 m og kørespor på 3,5 m. Det er ingen kørebaneafmærkning omkring sidehellerne men helleanlæggene er suppleret med pullerter med refleks og N42 kantplader.

## Løsningsforslag

Sideheller erstattes med bump. Lignende tiltag gennemføres for andre lignende sideheller på Thomasmindevej. Hastigheden på vejen fastholdes til 50 km/t. Alternativt bør det undersøges at etableres 2-1 vej.

## Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X						
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X						
<i>Fartdæmpning</i>	X						
<i>Selvforklarende</i>	X						

## Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Bump	1 stk	40.000
<i>Sum</i>		40.000

## Principskitse

