


## Lokalitet **3 Ankomstareal vest for skolen**

<b>Problemstilling</b>	Rodet ankomstareal
------------------------	--------------------

<b>Udpegning</b>	Kommune
------------------	---------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%



## Eksisterende forhold



## Eksisterende forhold

Langs ankomstarealet er der etableret fortov langs skolen. Der er ingen cykelfaciliteter. Der er anlagt en kantstenafrænset midterhelle for at tydeliggøre afsætning.

## Løsningsforslag

Der afmærkes parkeringspladser samt en af- og påsætningsplads. I forlængelse af midterhellen etableres en dråbeformet midterø for at tydeliggøre den cirkulerende trafik.

## Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	
<i>Fartdæmpning</i>	
<i>Selvforklarende</i>	

## Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Ny afmærkning		25.000
Midterø	1	25.000
Ændret kantstensforløb og afmærkning		100.000
<i>Sum</i>		150.000

## Principskitse

