


Lokalitet **1 Skolevej**

Problemstilling Manglende krydsningspunkt og afsætning forbudt

Udpegning Skole

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Skolevej			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Skolevej er en bred vej (7 m), og er anlagt som en 2-1 vej. Der er standsning og parkering forbudt på strækningen, hvilket ikke respekteres af forældrene. På Skolevej er der fortov i begge sider og ingen cykelfaciliteter.

Løsningsforslag

Der afmærkes C61 på kørebanearealet (V50) for at synliggøre forbudet. Kørebaneafmærkningen kan ske jf. BEK. nr 1633 §200. Der afmærkes ikke undertavle på kørebanen.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X							
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X							
<i>Fartdæmpning</i>		X						
<i>Selvforklarende</i>	X							

Principskitse



Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
C61 (V50) afmærket på kørebanen	2	15.000
		0
<i>Sum</i>		15.000