


Lokalitet

2 Blokhusevej

Problemstilling	Krydsningspunkt + begrænset oversigt
------------------------	--------------------------------------

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Blokhusevej			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Ind- og udkørslen til skolen fra Blokhusevej er etableret med fortov i den østlige side og uden cykelfaciliteter. Vejen er anlagt med en overkørsel til Blokhusevej. Ind- og udkørslen ligger mellem to bump.

Løsningsforslag

Overkørslen etableres i asfalt (hævet over primærvejen). Vigelinjen føres fra til kørebane kant. Der kan desuden overvejes at supplere med V50 (A22) afmærkning på kørebanen omkring de to indkørsler, etablere en ny stiforbindelse vest for skolens parkeringsplads samt udvide eksisterende fodgængerfelt (evt. opsætte supplerende belysning).

Forventet effekt

Faktisk trafiksikkerhed	X					
Oplevet trafiksikkerhed		X				
Fartdæmpning	X					
Selvforklarende	X					

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Overkørsel	1 stk	20.000
Kørebaneafmærkning	4 stk	30.000
Ny stiforbindelse	50 m	75.000
Sum		125.000

Principskitse

