


Lokalitet 1 Strandvejen-Margrethegårdsvej-Baunehøjvej-Tranhøj

Problemstilling	Høj hast., bred veje og krydsningspunkter
------------------------	---

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Strandvejen			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Området omkring skolen består af vejene Strandvejen, Margrethegårdsvej, Baunehøjvej og Tranhøj. Flere veje er brede men har fartdæmpere. Der opleves dog høj hastighed på Margrethegårdsvej.

Løsningsforslag

Hastighedszone og forstærkning af eksisterende fartdæmpere. Fartdæmpere er bump, der er dimensioneret til 50 km/t. Forstærkningen består i at tilpasse dem til 40 km/t. Der placeres evt. en fartdæmper ud for stiforbindelsen.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafikikkerhed</i>	X					
<i>Oplevet trafikikkerhed</i>	X					
<i>Fartdæmpning</i>	X					
<i>Selvforklarende</i>	X					

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægs-skøn
Forstærkning af bump	2 stk	20.000
Nye pudebump	2 stk.	80.000
Afmærkning		40.000
<i>Sum</i>		140.000

Principskitse

