

Lokalitet **1 Kirkedalsvej**

Problemstilling	Dårlig oversigtsforhold for cyklister
------------------------	---------------------------------------

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Kirkedalsvej			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Kirkedalsvej er belagt med rød asfalt på strækningen mellem Skolevænget og Vangvejen. Fra Trekroneervejen langs Kirkedalsvej er der etableret en dobbeltrettet cykelsti, der fører op til skolen. På Kirkedalsvej er der dårlige oversigtsforhold vest for Vangvejen.

Principskitse



Løsningsforslag

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Skolevænget og Vangvejen på den nordlige side af Kirkedalsvej. Cykelstien anbefales anlagt med en bredde på 2,5 m, samt en rabat mellem cykelsti og kørebane på min. 1,5 m. Den dobbeltrettede cykelsti føres 10-15 m ned af Skolevænget, hvor der etableres et krydsningspunkt. Den eksisterende cykelstistump i kryds på det nordvestlige hjørne kan evt. nedlægges. Vigelinjen på Skolevænget føres frem i krydset og krydset kan evt. strammes op.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X					
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>		X				
<i>Fartdæmpning</i>				X		
<i>Selvforklarende</i>			X			

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Dobbeltrettet cykelsti	40 m	125.000
Opstramning af kryds		40.000
Sum		165.000