

Lokalitet 2 Cykelfaciliteter i Korsholm

Problemstilling	Manglende faciliteter for lette trafikanter
------------------------	---

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Der er anlagt en dobbeltrettet cykelsti både vest og øst for Korsholm - gennem Korsholm er der fortov og ingen cykelfaciliteter. Strækningen gennem Korsholm er uden længdeafmærkning.

Løsningsforslag

Etablering af 2-1 vej gennem Korsholm suppleret med 40 km/t hastighedsbegrænsning og evt. parkeringsforbud relevante steder, hvor der tidligere parkeres i vejsiden. Mødesigt i kurver måles til 80 m, men skal kontrolleres inden projektet udføres. Evt. eksproprieres arealer i inderside af kurver og beplantning fjernes herunder opsættes standsningsforbud.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X				
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X				
<i>Fartdæmpning</i>	X				
<i>Selvforklarende</i>	X				

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
2-1 vej (ekskl. ekspropriering)	500 m	150.000
<i>Sum</i>		150.000

Principskitse

