


Lokalitet **3 Stifaciliteter på Toftevej nord for Kattedamsvej**

Problemstilling	Manglende stifaciliteter på Toftevej
------------------------	--------------------------------------

Udpegning	Kommune
------------------	---------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Toftevej	1.276	47,1	59,7



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Toftevejs kørebane er 6,5 m bred. Mellem Tranebærvej og Kattedamsvej er der ingen faciliteter for cyklister. På den østlige side er der etableret fortov, der er kantstensafgrænset til kørebanen. På vestsiden er der også fortov, men med en græsabat på 0,8 m. Fortovet er på begge sider 1,3 m bredt med to fliserækker og en chaussestensrække.

Løsningsforslag

Der etableres ingen cykelfaciliteter i den østlige side af kørebanen. I den vestlige side fastholdes kantstenen. Her etableres delt sti med 1,7 m asfalteret cykelsti og 1,0 m fortov. Det medfører en udvidelse af det eksisterende fortov. Der opsættes D26,1 Delt sti.

Forventet effekt


<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	Green	Yellow	Orange	Red
	X			
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	Green	Yellow	Orange	Red
	X			
<i>Fartdæmpning</i>	Green	Yellow	Orange	Red
		X		
<i>Selvforklarende</i>	Green	Yellow	Orange	Red
	X			

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Delt sti	220 m	200.000
<i>Sum</i>		200.000

Principskitse

Toftevej N - Eksisterende forhold



Toftevej S - Anbefaling

