

Område 8	Sandmosen	Bemærkning / handling
Overordnet beskrivelse	<p>Moseområde hvor den vestlige del af området er dækket af flyvesand, mens den øvrige del overvejende udgøres af ferskvandsdannelser.</p> <p>Området fremstår som en ensartet flade i kote 5-15. Da området er forholdsvis lavt beliggende, er det følsomt overfor overfladevand og grundvand. Størstedelen af området er lavbundsområde.</p> <p>Området er stort set uden bebyggelse. Der er mindre husmandsbrug, der er opstået ifm. det tidligere mosebrug. Desuden er der enkelte spredte gårde/husmandsbrug langs gennemgående veje.</p> <p>Området har store plantageområder (Tranum Plantage), store områder med beskyttet natur (§3 - mose, hede og eng).</p> <p>En del af arealet er kommende natur-nationalpark</p>	
Byer, mennesker og sundhed	<p>Ingen byer.</p> <p><u>Rekreativt</u> Mange stier i området syd for Rødhusvej (mosestierne).</p>	
Erhverv og turisme	<p>I området er der i dag ganske få landbrugsejendomme med dyrehold.</p>	

	<p>Skydeterræn og skydebane i henholdsvis Tranum og Moseby – disse ligger i områder med højtliggende terrænnært grundvand og risiko for oversvømmelse ved meget nedbør.</p> <p>I den centrale del af karakterområdet graves der efter råstoffer i form af hvidt sand.</p>	
Natur	Området har store plantageområder (Tranum Plantage), store områder med beskyttet natur (§3 - mose, hede og eng). Området er en del af den kommende natur-nationalpark	
Infrastruktur	To kommuneveje skærer igennem området. Der er i områdets nordvestlige del en sekundær trafikvej. Derudover er der mindre grusveje i området på kryds- og tværs i området	
Kulturmiljøer og fredninger	Ingen	
Miljø og forsyning	<p><u>Vandværker:</u> Ingen</p> <p><u>Forurening</u> Sløjfet deponi ved Udholm med monitoringsboringer som overvåges samt en eksisterende losseplads. Der er endvidere slagger placeret under ensilage. Det kan være udfordringer i forhold til stigende terrænnært grundvand</p>	<p>Tilladelsen til slagger-deponiet er af ældre karakter. Der er specificeret at der bør været min. 1 meter til grundvand. Der laves ikke tilsyn på ældre tilladelser og derfor kan der være tvivl om hvorvidt 1 meter kravet er opfyldt. Fremadrettet indarbejdes tjek for terrænnært grundvand i kommende tilladelser</p>