


Lokalitet **2 Kryds ved Limfjordsgade/Marken**

Problemstilling	Dårlig oversigt
------------------------	-----------------

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Marken er en smal vej, der er etableret med en overkørsel. På de første 50 m er der beliggende bygninger helt op ad vejen. Marken er uden afmærkning. Der er udstykket grunde omkring Marken, som alle får udkørsel til vejen.

Løsningsforslag

Det forslås at ændre hastighedsniveauet på Limfjordsgade til 40 km/t samt at etablere to sæt pudebump på Limfjordsvej, der er placeret henholdsvis vest og øst for Marken.

Forventet effekt

Faktisk trafiksikkerhed	X						
Oplevet trafiksikkerhed	X						
Fartdæmpning	X						
Selvforklarende	X						

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Pudebump	2 sæt	80.000
Nedskiltning af hastighed	4 tvl	20.000
Sum		100.000

Principskitse

