

Lokalitet

2 Bygaden

Problemstilling	Bred vej, skolepatrolje og busstop
------------------------	------------------------------------

Udpegning	Skole og kommune
------------------	------------------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Bygaden	770	40,3	48,6



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Bygaden er bred (8,1 m) fra kantsten til kantsten, og der findes ingen markering af afsætningsmuligheder (der er til gengæld standsningsforbud i skoletiden på Bygaden ud for skolen). Den eksisterende cykelparkering er åben og med adgang fra nord. Busstoppestedet på vestsiden af Bygaden er placeret uheldigt ved udkørslen fra afsætnings-, korttids- og langtidsparkeringspladsen ved forsamlingshuset. Skolepatroljen arbejder på Bygaden i morgenmødetiden.

Løsningsforslag

Etalering af cykelbane i østsiden på Bygaden. Cykelbanen forlænges helt til Vadumvej. V21 Cykelsymbol per 50 m. Der etableres en cykelvej til cykelparkeringen før afsætningslømmen. Cykelparkeringen overdækkes. Der etableres skoleblink på Bygaden og placeringen af skolepatroljen kan eventuelt afmærkes med fodgængerfelt. Alternativt etableres andre nudgingtiltag som fx fodaftryk eller en flade i rød asfalt.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X
<i>Fartdæmpning</i>	X
<i>Selvforklarende</i>	X

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Cykelbane (afbrydes ved sognehuset)	400 m	20.000
Fodgængerfelt		30.000
Skoleblink	2 stk	50.000
<i>Sum</i>		100.000

Principskitse

