


Lokalitet **5 Cykelfaciliteter på Toftevej syd for Kattedamsvej**

Problemstilling	Ingen cykelfaciliteter
------------------------	------------------------

Udpegning	Kommune
------------------	---------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Toftevej	1.813	47,1	54



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Toftevej fra Kattedamsvej til Banestien er uden cykelfaciliteter. Kørebane er 6,0 m bred og med kantbanelinje (0,5 m). Der er etableret fortov på østsiden af Toftevej adskilt fra kørebane med en bred græsribbe (1,5 m)

Løsningsforslag

Der foreslås etableret kantstensafrænset enkeltrettet cykelsti på østsiden af kørebane og cykelbane på vestsiden af kørebane. På østsiden af kørebane er det eksisterende fortov placeret lavere end kørebane, hvorfor dette enten må hæves eller ligeledes kantstensafrænkes til cykelstien men ligge lavere en cykelstien (utraditionel løsning).

Forventet effekt


Faktisk trafiksikkerhed	X					
Oplevet trafiksikkerhed	X					
Fartdæmpning	X					
Selvforklarende	X					

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Enkeltrettet cykelsti (vestside)	350 m	525.000
Hævet fortov (evt.)	350 m	420.000
Kørebaneudvidelse	350 m	350.000
Sum		1.295.000

Principskitse

Toftevej S - Eksisterende forhold



Toftevej S - Anbefaling

