


Lokalitet 2 Fodgængerfelt på Østergade

Problemstilling	Krydsning af vej for cyklister
------------------------	--------------------------------

Udpegning	Kommune
------------------	---------

Uheld i alt (2014-2018)	4	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	3	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	1	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Østergade			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Øst for Skoleparken er der etableret et fodgængerfelt på Østergade. Østergade er en statsvej. Fodgængerfeltet er placeret dårligt i forhold til krydsende cyklister, og færdsel i forkert retning opstår.

Løsningsforslag

Fodgængerfeltet flyttes ca. 50 m mod øst, og etableres lige ud for ankomstarealet til skolen.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X				
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X				
<i>Fartdæmpning</i>	X				
<i>Selvforklarende</i>	X				

Principskitse



Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Fodgængerfelt	1 stk	25.000
		0
<i>Sum</i>		25.000