


Lokalitet **3 Kryds ved Toftevej og Solbakkevej**

Problemstilling	Dårlige oversigtsforhold fra Solbakkevej
------------------------	--

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	I	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	1	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Toftevej			
Solbakkevej			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Toftevej har et kurvet forløb mellem Solbakkevej og Nørregade. På det nordvestlige og -østlige hjørne i krydset er der beliggende boliger, der begrænser oversigten i krydset fra Solbakkevej. Krydset er afmærket med vigelinje over hele kørebanebredden på Solbakkevej samt markeret med røde fliser.


Løsningsforslag

Det forslås at etablere sideheller i det vestlige kørespor, der placeres på hver side af Solbakkevej. Vigelinjen flyttes, så den følger sidehellerne. Der suppleres med tavlerne B18 og B19.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red
<i>Fartdæmpning</i>	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red
<i>Selvforklarende</i>	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red

Principskitse



Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Sidehelle	2	40.000
Tavler	2	20.000
<i>Sum</i>		60.000