


Lokalitet **2 Sandagervej/Brøndumvej**

Problemstilling	Dynamisk rundkørsel
------------------------	---------------------

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	1	Tilskadekomne i alt	1
Personskadeuheld	1	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	1
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Sandagervej			



Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Den eksisterende rundkørsel på Sandagervej/Brøndumvej er udformet som en minirundkørsel med overkørbar midterø. Der er fodgængerfelter på tværs af Sandagervej og Brøndumvej syd. Rundkørslen opleves meget dynamisk.

Løsningsforslag

Det forslås at forlægge rundkørslen, så bilister på Brøndumvej får en naturlig hastighedsnedsættelse hen mod rundkørslen. Vejgrene Sandagervej indsnævres med en smal sekundærhelle (2,0 m). Fodgængerfeltet på Brøndumvej S flyttes til rundkørslen via en sekundærhelle (2,0 m). Fortove korrigeres efter rundkørslen, hvilket bl.a. medfører ændring af nærliggende p-plads. Der etableres en cykelstihunt langs hegnet på Brøndumvej.

Forventet effekt

Faktisk trafiksikkerhed	X					
Oplevet trafiksikkerhed	X					
Fartdæmpning	X					
Selvforklarende	X					

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Rundkørsel og justering af vejgrene	1	900.000
Sum		900.000

Principskitse

